



# 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: JL23A00886181

第 1 页, 共 3 页

Page 1 of 3 pages

客户名称 : 四平市中心人民医院  
Name of Customer \_\_\_\_\_

客户地址 : 四平市铁西区南迎宾路89号  
Address of Customer \_\_\_\_\_

计量器具名称 : 心电图机  
Name of Instrument \_\_\_\_\_

器具用途 : \_\_\_\_\_  
Use of Instrument \_\_\_\_\_

型号/规格 : ECG-1550P  
Type/Specification \_\_\_\_\_

出厂编号 : \_\_\_\_\_  
Serial No \_\_\_\_\_

资产编号 : \_\_\_\_\_  
Asset No \_\_\_\_\_

制造单位 : 日本光电  
Manufacturer \_\_\_\_\_

校准依据 : JJG 1041-2008数字心电图机检定规程  
Calibrated in Accordance to \_\_\_\_\_



批准人: 陈照聚  
Approved by \_\_\_\_\_

签名: 陈照聚  
Approved by \_\_\_\_\_

核验员: 任伟刚  
Checked by \_\_\_\_\_

校准员: 林修德  
Calibrated by \_\_\_\_\_

校准日期: 2023 年 5 月 17 日  
Operation Date Year Month Day

建议复校日期: 2024 年 5 月 16 日  
Suggested recal,Date Year Month Day

签发日期: 2023 年 5 月 18 日  
Issue Date Year Month Day

报告首页背面“重要声明”是报告的组成部分,任何未包含“重要声明”内容的复制均为不完整复制。

校准机构备案号: 粤校备 2017B008  
地址: 广东省深圳市南山区龙珠大道92号  
客户服务热线: 400 900 8999 -1  
邮编: 518055 网址: www.smq.com.cn  
电子邮件: kfzx@smq.com.cn

Register No.: 粤校备 2017B008  
Add: No.92, Longzhu Avenue, NanAhan District, Shenzhen  
Customer Service Hotline: 400 900 8999 -1  
Post Code: 518055 Http://www.smq.com.cn  
Email: kfzx@smq.com.cn

# 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: JL23A00886181  
Certificate No

第 2 页, 共 3 页  
Page 2 of 3 pages

## 校准用主要计量标准装置信息

Main Standard Devices Used

名称 Equipment	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/最大 允许误差 Uncertainty/Accuracy Class / Maximum Permissible Errors	计量标准考核证书号 Certificate No	有效期至 Duc Date
-----	-----	-----	-----	-----

## 校准用主要标准器信息

Main Standard Devices Used

名称 Equipment	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/最大 允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	设备编号 Equipment No	证书号/溯源单位 Certificate No /Traceability to	有效期至 Duc Date
心、脑电图机 检定仪检定装 置	电压: 0.1mv- 100v, 频率: 0.1Hz-1kHz, 衰减比: 1/1000	电压: MPE: $\pm 0.01\%$ 频率: $U_{rel} = 1 \times 10^{-5}$ , $k=2$ 衰减比: MPE: $\pm 0.1\%$	SB10120	221510183/深圳检 测院	2023-10-18

## 附加说明

Appended Directions

委托日期:  
Application Date

2023 年 5 月 16 日

校准地点:  
Opetation Location

本院龙珠基地2号楼015实验室

环境条件:  
Operation Environment

温度25°C 相对湿度57%RH

符合性及限制使用说明:  
Statement of Compliance and Limitation

参见校准结果使用 (Use referring to the results of Calibration)

# 校准结果

RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: JL23A00886181

Certificate No.

第 3 页, 共 3 页

Page 3 of 3 pages

1. 外观及各部分相互作用: 符合

2. 测量结果:

项目名称	技术要求	实测结果	结论
灵敏度误差	$\leq \pm 5\%$	2.10%	P
加权系数误差	$\leq \pm 10\%$	5%	P
噪声电平	$\leq 20\mu\text{V}$	10 $\mu\text{V}$	P
波幅值误差	$\leq 10\%$	5%	P
波谷值误差	$\leq 15\%$	8%	P



测量结果的扩展不确定度:

$U_{rel}=0.2\%, k=2$